

volkswagen polo 5p 1.4 tdi bm trendline 75cv usata

Dettagli veicolo

Tipologia

Usato

Km

118697 Km

Immatricolazione

01/2017

Alimentazione

Diesel

Cilindrata

1422 cc

Potenza

75 (55)

Allestimenti e optional

Airbag laterali anteriori con protezione testa e torace (integriti nello

Airbag per conducente e passeggero

Alette parasole con specchietto di cortesia lato conducente e passeggero

Altoparlanti (4)

Alzacristalli elettrici anteriori

Appoggiatesta (3) posteriori

Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza

Assistente per partenze in salita "hill hold"

Avvisatore acustico e luminoso cinture di sicurezza anteriori

Avvisatore acustico fari accesi

Carrozzeria zincata

Cassetto portaoggetti lato passeggero con funzione refrigerante

Cerchi in acciaio 5 j x 14 con copricerchi pneumatici

Chiusura centralizzata con telecomando

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti regolabili in

Cinture di sicurezza posteriori (3) automatiche a tre punti

Climatizzatore a regolazione manuale

Computer di bordo base

Consolle centrale con vano portaoggetti

Copertura vano bagagli

Esc, incluso abs con assistente di frenata, asr, eds, msr

Faro retronebbia

Fatigue detection – sistema di rilevazione stanchezza conducente

Griglia frontale superiore con lamella cromata

Guscio specchietti retrovisori esterni nel colore carrozzeria

Illuminazione strumentazione in tonalità bianca e comandi degli strumenti in

Illuminazione vano bagagli

Impianto di riscaldamento e aerazione con filtro antipolvere/antipolline

Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni

Logo bluemotion technology sul vano bagagli (per versione con bmt)

Luce interna anteriore a spegnimento ritardato e contatto alle porte

Luci diurne

Lunotto termico con temporizzatore

Maniglie di appiglio con ritorno ammortizzato

Maniglie porte esterne verniciate nel colore carrozzeria

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

Predisposizione isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per

Presa 12v nella consolle centrale con coperchio (decade con smoke

Proiettori principali alogen

Radio "composition touch"

Rivestimento dei sedili in tessuto "grip"

Schiene sedile posteriore ribaltabile interamente

Sedile conducente regolabile in altezza

Servosterzo elettromeccanico
Sistema frenata anti collisione multipla
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
Specchietto retrovisore interno con funzione antiabbagliante manuale
Spia controllo pressione pneumatici
Tergilavalunotto a funzionamento intermittente
Vano bagagli rivestito in feltro
Vano portaoggetti in tutte le porte
Vetri atermici in tonalità verde
Volante a 3 razze in plastica
Volante regolabile in altezza e profondità